

BEISPIELBERICHT NACH DEM BESUCH

Sichtbarer Zustand. Klar dokumentiert.

Beispiel einer Berichtsstruktur. Alle Angaben in diesem Beispiel sind fiktiv.

AKTUELLER STATUS



ALLES IN ORDNUNG

Es wurden keine sichtbaren Abweichungen festgestellt, die ein sofortiges Handeln erfordern.

IMMOBILIE

Apartment - Zadar

BESUCHSDATUM

19. August 2026

PAKET

Plus - 2. Besuch

Zusammenfassung des Besuchs

Der Besuch wurde gemäß der vereinbarten Kontrolle durchgeführt. Zugang, sichtbarer Innenzustand und vereinbarte Kontrollpunkte wurden ohne festgestellte Abweichungen dokumentiert.

Was der Eigentümer erhält

1. Klarer Status - 2. Fotos relevanter Punkte - 3. Hinweis auf Festgestelltes

Wird ein Problem festgestellt, dokumentiert OwnerCare es und informiert den Eigentümer über den vereinbarten Kanal.

Dokumentation des sichtbaren Zustands

Zugang und Außenbereich

Eingang, Türen, zugängliche Fenster, Terrasse und Post

IN ORDNUNG

Innenbereich

Sichtbare Spuren von Wasser, Feuchtigkeit, Schimmel und Abweichungen

IN ORDNUNG

Küche und Bad

Vereinbarte Kontrollpunkte und sichtbare Spuren von Leckagen

IN ORDNUNG


Besondere Punkte

Zähler, Post oder anderes nach besonderer Vereinbarung

NACH VEREINBARUNG


Fotos relevanter Punkte

FOTO 01



Eingang und Zugang

FOTO 02



Bereich nach Vereinbarung

FOTO 03



Vereinbarter Punkt

Hinweis: Fotos im tatsächlichen Bericht zeigen nur vereinbarte und relevante Punkte der Immobilie.