

## EXEMPELRAPPORT EFTER BESÖKET

# Synligt skick. Tydligt dokumenterat.

Exempel på rapportformat. Alla uppgifter i detta exempel är fiktiva.

### AKTUELL STATUS



## ALLT ÄR I ORDNING

Inga synliga avvikelser som kräver en brådskande åtgärd har upptäckts.

### FASTIGHET

Lägenhet - Zadar

### BESÖKSDATUM

19 augusti 2026

### PAKET

Plus - besök 2

## Sammanfattning av besöket

Besöket genomfördes enligt den i förväg överenskomna kontrollen. Tillträde, synligt skick inomhus och överenskomna kontrollpunkter dokumenterades utan observerade avvikelser.

### Det som skickas till ägaren

1. Tydlig status - 2. Foton av relevanta punkter - 3. Notering om det som observerats

Om ett problem upptäcks dokumenterar OwnerCare det och informerar ägaren via den överenskomna kanalen.

# Dokumentation av synligt skick

## Tillträde och utsida

Entré, dörrar, åtkomliga fönster, terrass och post

I ORDNING

## Inomhusutrymme

Synliga spår av vatten, fukt, mögel och avvikelser

I ORDNING

## Kök och badrum

Överenskomna kontrollpunkter och synliga tecken på läckage



I ORDNING

## Särskilda punkter

Mätare, post eller annat enligt särskild överenskommelse

ENLIGT AVTAL

## Foton av relevanta punkter



Obs: fotografierna i den faktiska rapporten visar endast överenskomna och relevanta punkter på fastigheten.