

RAPPORTO DI ESEMPIO DOPO LA VISITA

Stato visibile. Registrato con chiarezza.

Esempio di formato del rapporto. Tutti i dati di questo esempio sono fittizi.

STATO ATTUALE



TUTTO IN ORDINE

Non sono state osservate anomalie visibili che richiedano un intervento urgente.

IMMOBILE

Appartamento - Zara

DATA DELLA VISITA

19 agosto 2026

PACCHETTO

Plus - 2ª visita

Riepilogo della visita

La visita è stata effettuata secondo il controllo concordato. L'accesso, lo stato visibile degli interni e i punti di controllo concordati sono stati registrati senza anomalie rilevate.

Cosa viene inviato al proprietario

1. Stato chiaro - 2. Foto dei punti rilevanti - 3. Nota su quanto osservato

Se viene rilevato un problema, OwnerCare lo documenta e informa il proprietario tramite il canale concordato.

Registrazione dello stato visibile

Accesso e parte esterna

Ingresso, porte, finestre accessibili, terrazza e posta

IN ORDINE

Spazio interno

Tracce visibili di acqua, umidità, muffa e anomalie

IN ORDINE

Cucina e bagno

Punti di controllo concordati e tracce visibili di perdite



IN ORDINE

Punti speciali

Contatori, posta o altro su accordo specifico

SU ACCORDO

Fotografie dei punti rilevanti



Nota: le fotografie nel rapporto effettivo mostrano solo i punti concordati e rilevanti dell'immobile.